

今日济南 城事

一场急雨后,济钢铁路桥下积水80厘米

车淹桥下,夫妻踹车门脱险

本报记者 张泰来

“第一次感觉距离死亡这么近,车一下熄火了,车门也打不开,真把我俩吓坏了。”12日早上,一阵急雨致济钢铁路桥下积水半米多深,一辆车积水中熄火,车主夫妻被困车中渐渐感到呼吸困难。



车外积水已经到了车窗玻璃的下缘。 李女士供图

踹开车门逃出来,腿都软了

12日上午8点左右,市民郑先生开车行驶到了济钢铁路桥,下过急雨,这里积水已有约80厘米深。车辆排成长队,慢慢地向着桥洞前进。就在郑先生刚到铁路桥底下时,一辆同向行驶的大货车突然从右侧快速开过去,溅起的水花打在了郑先生的车头上。“瞬间车子失控,车头往左一摆,横在水中,熄火动不了了。”这下可把郑先生和坐在副驾驶的爱人李女士吓坏了,车窗外,浑黄的水已经到了车窗玻璃

暴雨再袭 这个周末要“泡汤”

本报7月12日讯(记者 孟燕 实习生 刘浩) 天气总不能时时遂人意,持续好几天都见不着太阳,还时不时下场暴雨伴雷电“壮声势”。12日晨,老天爷仍是一场雨开场,中午露出了点阳光,但很快又转成阴天了。对于很多市民来说,如果不出意外的话,这个周末要“泡汤”了。12日15时40分,济南市气象台发布暴雨预报,受副高边缘西南暖湿气流和切变线的共同影响,12日夜间到13日省城大部分地区有暴雨,伴有雷电,平均降雨量40~80毫米,局部地区可能会超过100毫米,主要降雨集中在12日后半夜到13日白天。提醒相关部门做好防汛工作以及加强对短时强降雨、雷电等气象灾害的防御。

河道行洪能力不足 铁路桥逢雨必淹

因为地势低洼,每逢大雨,济钢铁路桥四周的工业南路、工业北路等路段的雨水大多往这边流。“一下大雨,这边就积水,有时地下水还会冲开井盖,呼呼往外倒灌。”常年在此处执勤的交警孙发文说,虽然铁路桥有一个抽水泵,但由于地势低,一边抽水,一边接着往回倒,排水很是困难。济南市排水管理服务中心负责人则称,这里之所以容易积水,附近河道尤其是龙脊河的行洪能力不足也是重要原因。据介绍,龙脊河是济南东部为数不多的排洪干渠,承担着世纪大道以北、工业南路、工业北路、济南炼油厂等大片区域的排洪任务。近年来,龙脊河在城市发展中逐渐变窄,有些区段河道已经没了河道的样子,行洪能力严重不足。“济钢铁路桥积水严重,很大程度是因为水泵把水排到河道后,河道行洪能力不足,又倒流回

来。” 知情人士透露,早在2009年,有关部门就曾经规划对龙脊河进行整治,拓宽河道,提升行洪能力,以彻底解决济钢铁路桥“逢雨必淹”的问题,但由于工程牵涉面复杂,经费巨大等原因,工程迟迟没有动工。“我们也在积极筹备,争取尽快动工,对龙脊河进行整治,到时济钢铁路桥积水的问题将大有改善。”排水管理服务中心负责人说。

齐鲁晚报 分类广告 电话: 0531-85196183 85196489 85196199 地址: 济南市经十路16122号山东报业大厦2楼分类广告部

招生 订版电话 (0531) 85196183 85196489 85196199 实验名师自办 初中数学名师精导 针对初高中辅导 一线名师精品教学 注册管理会计师CMA 英语115分签约班 高三假期全托文化课 国内独创 139教学模式 暑期小班 实验名师自办班 历城二中 新高二/三 高雅艺校 书画培训 高一衔接班 学吉他 280元 山东财经大学 高考复读 高三借读