



秋季如何养车 轮胎易变硬需更换新胎

十一长假即将到来,您的爱车是否要陪您一起进行长途跋涉?旅途开始,不要忘记也要让您的爱车也进行一次“体检”。

此时,恰逢秋季,在温度升降幅度加大的条件下,电路、空调、轮胎等很多外部或者内部零部件容易发生问题,及时地进行全方位保养,对于爱车平稳度过秋季,安全行驶每一天至关重要。

本刊 综合

清洗水箱冷凝网

“夏季炎热多暴雨,空调使用频率高,同时许多带有湿气的灰尘、棉絮和树叶等杂质也会积聚在水箱冷凝网上。”汽车技师介绍,这会产生两方面影响,一是容易滋生细菌;二是影响水箱和冷凝器的散热功能。要消除这些影响,只要对其进行彻底清洁即可。

在此提醒各位车主,由于水箱散热片很容易变形,对清洗时的力度和角度有一定的要

求。建议到汽车保养维修店找专业人员进行清洗。

检查发动机机舱的油、水、电

发动机机舱是一辆车的“中枢神经系统”,发动机机舱中的油包括刹车油、助力泵油、变速箱油等。

“在这里要特别提醒用车频率较低的车主,应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。”汽车技师说,同时,也应该检查水箱水、雨刮水、防冻液等水类,以防变质。此外,还需要注意检查各插头的

防水密封效果和松紧,以保证插头的防水密封功能正常以及各插头的接触正常。另一方面,为保证车的安全性,应把接触到水的接头拨开,并进行除锈、防锈的处理。此项检查必不可少。

底盘除锈和轮胎检查

据了解,秋季汽车底盘的保养重在除锈和轮胎检查两方面。夏季高温,为防止轮胎气压过高爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天气温下降时则要补充气压,以使其保持在规定气压范围。同时,还应检查

轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。

“秋天经常下雨,车主在雨天开车很容易使汽车跑偏。这是由于轮胎的胎纹过浅,雨天路滑,汽车轮胎就缺少了与地面的摩擦,此时车辆就会跑偏。这样一来,刹车距离就会延长从而发生交通事故。”汽车技师说,此时对轮胎的要求也相应提高,就需要检查一下轮胎花纹的磨损程度,如果轮胎花纹深度不足1.6mm时,要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。

CRUZE 科鲁兹



激活青春 表现由我
科鲁兹掀背车 闪亮登场

摘星的你



邹城润德汽车销售服务有限公司
梁山润泰汽车销售服务有限公司
济宁润泰汽车销售服务有限公司

地址:邹城市国宏大道6369-1号(北外环与104国道交界处)
地址:梁山县梁山镇梁济路南转盘东500米(顺达汽车广场院内)
地址:济宁高新区327国道88号润华汽车广场(高新区店)
济宁市105国道与金宇路交界处向南888米路西润华雪佛兰展厅(金宇汽配城店)
地址:金宇路47号 置城国际中心C座(置城店)
济宁新327国道洸府河桥东(近东外环)188米北(4S店)

销售热线:0537-5510777
销售热线:0537-7737567
销售热线:0537-2988666
销售热线:0537-2981388
销售热线:0537-2799555
销售热线:0537-5153555

雪佛兰爱自己。
享1.6T排量7速双离合变速器设计,搭载配备40吨轴重轻钢车架;
享1.6T排量VVTCC赛车级涡轮增压发动机,集一身运动性能于一身;
享1.6T排量24V双气门涡轮增压,集一身澎湃动力于一身;
享科鲁兹掀背车同级最高续航里程,集一身运动性能于一身。

400-820-1912 800-820-1912
www.chevrolet.com.cn

长安铃木 我的生活 我的路

节能倒计时,
奥拓最低价!

仅限九月钜惠7000元
赶快行动吧!



长安铃木济宁世纪旗舰店

销售热线:0537-2328888 5049555
服务热线:0537-2343434 7978822
地址:济宁新327国道洸府河东188米
圣达汽车博览城

最终解释权归济宁世纪车行所有