

# 博兴县诚力供气有限公司进一步强化企业安全生产基础工作 充分做好复工前安全工作

“10.8事故”后,博兴县诚力供气有限公司认真总结事故沉痛教训,按照“省政府博兴县诚力供气有限公司‘10·8’重大爆炸事故调查组”《博兴县诚力供气有限公司“10·8”重大爆炸事故调查报告》中整改措施的要求,针对企业存在的问题,扎扎实实开展安全整改措施落实工作,积极组织广大干部职工做好恢复生产前的准备工作,完成了阶段性任务。

为了落实企业安全生产责任,2013年12月16日该公司周调会上,该公司领导对制定2014年安全生产计划、工作目标,制定2014年安全责任书,落实安全责任制进行了全面部署,要求根据每个岗位的特点制定符合工作实际的安全责任书。2013年12月28日该公司周调会上,该公司领导对签订2014年安全责任书进行了专门强调,截止2013年12月31日已全部落实安全责任书的层层签订工作,实现了“横到边,纵到底”的要求。目前,安全环保部牵头正在着手2014年安全责任书考核细则的修订工作。

为进一步强化企业安全生产基础工作,该公司分阶段对公司全员进行安全教育,包括安全技术知识、工艺操作、设备结构等内容,还进行了“冬季四防”安全大检查,开展安全知识竞赛等活动。

## 做好复工前安全教育工作,进行“冬季四防”安全大检查

一是由济南钢铁公司对司工段长以上领导进行安全教育。二是从2013年11月25日开始,分两个阶段进行公司全员安全教育,第一阶段备煤、炼焦、化产三大车间员工;第二阶段其他部门员工。截止2013年12月底,

公司恢复生产前的全员安全教育已全部完成。三是从2014年1月7日-2014年1月25日由济南钢铁公司与公司人力资源部分三期对生产系统进行全员包括安全技术知识、工艺操作、设备结构与管理为主要内容的培训班。

2013年12月2日由集团公司安全专业人员和公司安全、生产副总、各车间主任、安全管理人员参加,对公司10.8事故后一厂范围内的厂房、生产、安全、消防设备设施,存在的安全隐患以及冬季四防为“防寒、防冻、防火、防中毒”情况进行了综合检查。共查出安全隐患和问题22项,现在已全部整改完成。

## 开展安全知识竞赛活动,加强对外来施工单位管理

2013年12月14日公司组织了博兴县诚力供气有限公司“安康杯”安全知识竞赛活动,内容包括安全生产知识、安全管理知识、生产工艺知识等方面。进行安全宣传活动,制作安全宣传标语30条、35余幅,分别在公司大门、生产区悬挂。并将国家和公司安全方针、公司负责人安全承诺书、化工企业四十一条禁令、公司安全教育、安全检查、应急救援演练的安全宣传资料



博兴县诚力供气有限公司一角。(资料图)

布置于安全文化长廊内。

认真落实《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(国家安监总局令第64号)规定,加强对动火等危险性作业管理,制定了公司《危险性作业监护管理制度》,专门举办了监护人员培训班,规范了各项危险性作业安全措施的责任落实,确保危险性作业安全。

加强对外来施工单位管理,制定了《外来施工单位安全管理制度补充规定》,对外来施工单位的资质认定,安全责任落实,进厂前安全教育,出入厂管理等方面进行了全面规范,并严格落实。

## 认真开展应急救援演练活动,现场整顿恢复工作初步完成

为进一步提高应急管理水,公司经过周密部署,2013年12月11日在公司一期项目生产区范围进行应急疏散演练活动,通过演练提高广大员工在紧急情况下应急逃生的能力。目前,企业正在按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求对公司《安全生产应急救援预案》进行修订,重新备案,为下一步公司应急救援演练工作打下基础。

对一期设备进行全面检修,受损设备门窗已修复完成,现场电仪检查完善工作已完成。联系滨州市安评中心对一期工程进行了现场勘查,提出了整改意见,安排生产系统进行了整改,现已全部整改完成。与济钢焦化技术咨询服务公司签订一期恢复生产技术服务协议,并派到公司二十多人的专家队伍,对一期生产进行人员安全培训、操作培训和现场恢复生产技术指导。

通过两个多月的停产整顿工作,一期工程已全部恢复正常,目前,焦炉烘炉温度正常,已达到正常生产条件。

本报记者 王泽云 整理

# “冬季四防”安全综合大检查

为进一步扎实做好复工前的各项安全工作,2013年12月2日博兴县诚力供气有限公司对一厂进行复工前暨冬季四防安全综合大检查工作,主要检查一炼焦车间、一化产车间、一备煤车间。


冬季四防为“防寒、防冻、防火、防中毒”。检查内容主要有:1、冬季防冻保温工作:重点针对生产设

备、设施、管线(煤气、蒸汽、循环水、消防水)和消防栓的防冻、防静电、防泄漏及采取针对性措施的实施情况;2、原料和产品的库存管理:焦油、粗苯、氨水储罐区及围堰、焦炉地下室、粗苯工段、冷鼓工段,煤气加压站的管理和监控探测装置的运行情况。

除此之外,还将对

“10.8事故”发生后情况,生产厂房方面存在的问题,生产、安全、消防等设备设施存在的问题,以及生产现场存在的安全隐患、生产设备存在的缺陷、安全用电情况、员工劳动防护是否到位,有无违规违纪现象等情况也在此活动检查范围内。

本报记者 王泽云 整理



## 开展安全生产知识智力竞赛



2013年12月14日,为深刻吸取“10.8”重大爆炸事故教训,营造“关注安全、关心健康、关爱生命”的企业氛围,做到举一反三,全力做好当前安全生产工作,防止事故的发生。该公司在生产系统开展一次安全生产知识智力竞赛活动,竞赛内容主要有安全生产知识、安全管理知识、生产工艺知识等方面的内容。

## 应急疏散演练活动



2013年12月份,该公司为了应对突发安全事故的发生,锻炼员工在紧急情况下的逃生能力,最大限度避免事故扩大化,进行了一厂应急疏散演练活动。培训内容主要有演练方案、演练过程的危险因素及应急救援器材的使用。