

## 今日济南

2014.2.22

星期六

济南天气

今天:多云,4℃~12℃

明天:多云,6℃~12℃

(济南气象台提供)



沿涵洞排查到朝山街,终于找到污染源

## 酒店乱排污 护城河“变色”

本报2月21日讯(记者 蒋龙龙 任磊磊 王光营) 21日,经过环保和市政部门的排查,本报报道的南门桥涵洞附近的护城河“失色”污染源找到了。有关部门排查发现,污染源头是位于朝山街的济南银座佳驿酒店。

2月18日,本报报道了护城河南门桥东侧涵洞有乳白色的污水流出,在河面上略显蓝色,与正常的河水“泾渭分明”。21日上午,济南市排水管理服务中心和历下区环保部门的工作人员自南门桥东侧涵洞向上游寻找污染源。

记者跟随检查人员进入检查井,沿着泄洪涵洞寻找排污点。由于涵洞内高低不平,通行困难,经过逐次排查,上午10时30分,工作人员在朝山街的银座佳驿酒店下方发现3处异常排水口,基本确定是污水源头。

随后,记者跟随检查人员来到银座佳驿酒店发现,原本预留的泄洪沟检查井已经被占用,上方搭建了一座板房,四个排水口向涵洞内排放餐厨污水和客房洗澡污水。在发现污染源之前,济南市排水管理服务中心已经采取临时措施,用水泵将银座佳驿酒店违规排放的污水抽入市政污水管网,避免护城河再次遭到污染。

历下区环保局工作人员对污水进行了采样分析,大约三天将出结果。据了解,该酒店是一家开业不久的银座佳驿加盟店,但一直没有办理环评手续。环保部门已对该酒店下达了限期办理环评手续通知,如果逾期不办理环评手续,环保部门将对其进行处罚。

记者查询《城镇排水与污水处理条例》发现,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的,由城镇排水主管部门责令改正,给予警告;逾期不改正或者造成严重后果的,对单位处10万元以上20万元以下罚款,对个人处2万元以上10万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。

至于是否还有其他污染源,有关部门将继续寻找,争取全部排查干净。

## 相关链接

## 近年来护城河发生的污染事件

**2008年4月19日**,南门桥东侧涵洞不断排出乳白色污水,污水来源于推拿房私自接入的雨水管道、洗衣房的洗衣水,以及佛山苑小区化粪池溢后的污水。

**2010年**一年就有三次污染事件。1月13日,护城河南门桥段被一条百余米长的浊流污染。7月27日,污水排放严重,护城河水越来越浑。9月25日,由于一台挖掘机不慎挖断了司里街片区的排污管道,致使大量污水经南门桥涵洞流入护城河。

**2011年3月30日、7月18日**,南门桥涵洞冒出白色污水,附近水面上漂了一层白沫。

**2013年4月16日**,南门桥东侧涵洞不时流出蓝色污水,在清澈见底的护城河里显得分外扎眼。济南市排水管理服务中心派出工作人员从涵洞进入地下雨水管网探查污水来源。

**2014年2月初**,南门桥东侧涵洞再次流出乳白色的污水,在河面上略显蓝色,与正常的河水“泾渭分明”。



工作人员进入南门桥涵洞内,依次排查出现的排污口,在朝山街附近发现了一家酒店的排污管道。 本报记者 王光营 摄

连年污染、难找污染源、不能封涵洞……

## 南门桥东侧涵洞排污没治了?

记者调查发现,南门桥东侧涵洞几乎每年都会向护城河排放污水。据了解,南门桥东侧涵洞的排污口已经封闭了9年,为什么近年来仍连年污染?为什么此次污染发生近一个月才追查到“凶手”?彻底封堵涵洞是否可行?能否建立事前预防机制?

本报记者 任磊磊 蒋龙龙 王光营  
实习生 朱文轩 钟行利


### 封闭排污口已9年,咋还连年污染

据了解,2005年3月,济南市对护城河实施环城公园截污整治工程,当年共查明排水口106个。经过检查,确定南门涵洞全长519米,洞内有排水口31个,其中排污口19个,其它是检查井和雨水口。当年,济南市政部门封闭了所有排污口,南门桥东侧涵洞只供排雨水使用。

济南市排水管理中心相关工作人员表示,虽然2005年封堵了沿线单位的排污口,但是不少单位向雨水管道倾倒垃圾、倾倒生活污水也会造成护城河污染。2009年以来,周边建筑工地曾将施工泥浆排入雨水管网,造成水质污染。近年来,沿线部分商铺向雨水管内倒生活污水,也会造成南护城河污染。

“几乎天天都有饭店关门,新店开业。”济南市环保局相关负责人介绍,新开的饭店可能不熟悉城市管网的分布或者为了省事,把排污管道违章接到了泄洪沟中,导致生活污水排向了护城河。

### 为何污染近一个月,才查到“凶手”



21日,护城河南门段,污染的河水逐渐变清。

本报记者 周青先 实习生 王乾宇 摄

张先生是位老济南,对护城河感情很深,“护城河就像济南的脸面,受污染就是济南脸面被抹黑。”张先生表示,很希望能够看到每次污染出现后,有关部门及时披露排查、处罚信息。

据济南市排水管理服务中心负责人介绍,在得知护城河被污染后,他们立即关闭了位于泉城大酒店南侧所里街处涵洞闸门,对污水进行截流,并用水泵抽入污水管道,确保涵洞污水不再进入护城河。

随后,济南市排水管理服务中心工作人员会同历下排水部门及市政设计院展开污水源调查,发现佛山苑小区3座宿舍楼的污水管道由于大量垃圾、油污造成堵塞,污水冒溢进雨水涵。经连续3天疏通处理,已

恢复该段污水管道排水功能,同步封堵溢流口。在后续观察中发现,冻源大街以南仍有少量污水流动。

“前期温度较低,涵洞内湿度较大,无法展开排查工作。”据介绍,在条件具备后,市排水中心专业技术人员佩戴氧气瓶、防毒面具、胶衣、照明设施等进入暗涵,进行深入调查。

### 能否彻底封闭涵洞,解决排污顽疾

市民周先生表示,如果能从根本上解决排污问题,或者把涵洞彻底封堵,是不是就可以解决这一顽疾呢?

“如果将涵洞彻底封死,雨水无法排入,会聚集在市区道路上,对市民出行将造成较大

困难。”据介绍,护城河是城区内的一条主要防汛泄洪通道,在汛期暴雨达到一定级别后将及时开闸放水。如果涵洞封堵,就没有了防汛功能,结果将得不偿失。

因此,在护城河的定位上,只能是防汛功能和景观功能并重,在确保防汛安全的前提下,最大程度保证护城河的景观功能。

### 乱排污水的酒店,没环评怎么开的业

市政部门相关负责人表示,目前已经存在且正常营业的单位已经实现了雨污分流,基本不会出现私改乱排的情况。出现问题的多是新开商户,对周边管道不熟悉,而又未向相关部门进行申报的单位。

据悉,本次污染事件中,已经开业数月的银座佳驿酒店,一直没有进行环评。老济南袁先生质疑,根据国家法律法规,没有取得环评的酒店,如何开了业,还乱排放生活污水?袁先生表示,有关部门应当形成联动机制,从周边商户开业时就开始跟进,在有关部门的指导下对商户的排水设施进行检查和改造,“防止此类事情再次发生。”

济南市环保部门工作人员提醒,商户改造排水设施时,应当同市政部门取得联系,防止接错管道的情况再次发生。