2016年7月22日 星期五

(上接A10版)

2016年第2批建筑防水卷材产品质量省级监督抽查 不合格企业名单

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	弹性体改性沥青防水卷材	潍坊市华发防水材 料有限公司	华发	SBS I PY PE PE 3 10	2016-3-10	不合格	低温柔性、热老化(低 温柔性)	山东省建筑工程质量监督 检验测试中心
2	弹性体改性沥青防水卷材	山东潍坊盛源防水 材料有限公司	工农	SBS I PY PE PE 3 10	2016-2-26	不合格	接缝剥离强度	山东省建筑工程质量监督 检验测试中心
3	弹性体改性沥青防水卷材	寿光市立兴防水材 料有限公司	克 兰	SBS I PY PE PE 4 10	2016-3-20	不合格	耐热性、拉力、延伸率	山东省建筑工程质量监督 检验测试中心
4	弹性体改性沥青防水卷材	潍坊市禹神防水材 料有限公司	强城	SBS I PY PE PE 4 10	2016-3-20	不合格	接缝剥离强度	山东省建筑工程质量监督 检验测试中心
5	弹性体改性沥青防水卷材	青岛即墨信达防水 材料厂	海龟	SBS I PY PE PE 3 10	2016-4-12	不合格	耐热性、低温柔性、热老化(低温柔性)	山东省建筑工程质量监督 检验测试中心
6	聚乙烯丙纶复合防水卷材	寿光市承润防水材 料有限公司	承润	FS2-60.0m × 1.15m×0.7mm	2016-4-20	不合格	拉伸强度、撕裂强度	山东省产品质量检验研究 院
7	弹性体改性沥青防水卷材	潍坊市金海防水材 料有限公司	隆鑫	SBS I PY PE PE 4 10	2016-3-31	不合格	低温柔性、热老化(低 温柔性)	山东省产品质量检验研究 院
8	弹性体改性沥青防水卷材	山东省寿光市旭日 升防水材料有限公 司	旭日升	SBS I PY PE PE 3 10	2016-2-22	不合格	热老化(低温柔性)、接 缝剥离强度	山东省产品质量检验研究 院

2016年第2批蒸压加气混凝土砌块产品质量省级监督抽查 不合格企业名单

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	蒸压加气混凝土砌块	青州市金聚新型建材有 限公司	/	ACBA3.5 B06 600×240×120B	2016.04.11	不合格	强度级别、抗冻性(冻后 强度)	山东省水泥质量监 督检验站
2	蒸压加气混凝土砌块	潍坊润河建材有限公司	润河	ACBA3.5 B06 600×240×200B	2016.03.20	不合格	干密度级别	山东省水泥质量监 督检验站
3	蒸压加气混凝土砌块	桓台科汇环保新型建材 有限公司	/	ACBA3.5 B06 600×240×180B	2016.03.20	不合格	强度级别	山东省水泥质量监 督检验站
4	蒸压加气混凝土砌块	新泰恒润新型建材有限 公司	/	ACBA3.5 B06 600×240×100B	2016.04.02	不合格	强度级别	山东省水泥质量监 督检验站
5	蒸压加气混凝土砌块	烟台亚升新型建材有限 公司	亚升	ACBA3.5 B06 600×240×100B	2016.04.01-04.03	不合格	强度级别、抗冻性(冻后 强度)	山东省水泥质量监 督检验站
6	蒸压加气混凝土砌块	蓬莱市方正建材有限公司	/	ACBA3.5 B06 600×240×200B	2016.04.15	不合格	强度级别、抗冻性(冻后 强度)	山东省水泥质量监 督检验站
7	蒸压加气混凝土砌块	海阳市安隆新型建材有 限公司	招虎山	ACBA3.5 B06 600×240×180B	2016.03.10	不合格	强度级别、抗冻性(冻后 强度)	山东省水泥质量监 督检验站
8	蒸压加气混凝土砌块	莘县莘鑫新型建材有限 公司	东海	ACBA3.5 B06 600×240×200B	2016.04.18-20	不合格	强度级别	山东省水泥质量监 督检验站

2016年第2批水泥产品质量省级监督抽查 不合格企业名单

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	
1	水泥	烟台长城水泥有限公司	志新	P.P32.5	2016-04-13/H007	不合格	氯离子	山东省水泥质量监督检验站	
2	水泥	淄博锦川水泥有限公司	夏皇	P.S.A32.5	2016-04-13/004	不合格	28天抗压强度	山东省水泥质量监督检验站	
3	水泥	莒县城阳水泥有限公司	浮来山	P·O 42.5	2016-4-15/M41	不合格	氯离子	山东省产品质量检验研究院	
4	水泥	苍山县中源建材有限公司	宏大泉山	P·P 32.5	2016-4-15/ES15	不合格	氯离子	山东省产品质量检验研究院	

2016年第2批中空玻璃产品质量省级监督抽查 不合格企业名单

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	建筑(普通)中空玻璃	日照盛源玻璃有 限公司	/	(5+12+5) mm	2016.4.17	不合格	内道丁基胶层宽度、耐紫 外线照性能	济南市产品质量检验院(国家建材 机械质量监督检验中心)
2	建筑(普通)中空玻璃	泰安久城装饰工 程有限公司	/	(5+12+5) mm	2016.4.28	不合格	内道丁基胶层宽度	济南市产品质量检验院(国家建材 机械质量监督检验中心)
3	建筑(安全)中空玻璃	山东晶瑞玻璃有 限公司	晶瑞(图 文商标)	(5+12+5) mm	2016.4.27	不合格	内道丁基胶层宽度	济南市产品质量检验院(国家建材 机械质量监督检验中心)