

刚铺好的路边坡道咋变成“滑梯”

降雨影响施工效果,防滑的陶瓷颗粒没铺匀



一场小雨过后新铺的变坡道防滑颗粒部分脱落。

本报泰安11月18日讯(记者 张泽文) 17日,壹粉“刘欣6184”向齐鲁晚报·齐鲁壹点反映,市政广场东南角,人行道与非机动车道衔接处改成了斜坡,斜坡上本应起到防滑作用的颗粒却部分脱落,散落在坡道下方,恰巧16日夜里刚下完雨,路过的行人走到这里有些差点滑倒。

17日上午,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在泰山广场东侧人行道看到,的确有部分路肩改为了无障碍通道,原本高于非机动车道近15公分的高坎改为了坡道,并铺设了类似“防滑沙”的颗粒。但是,本应该均匀铺设在斜坡上的颗粒却有的地方有,有的地方没有,裸露着光滑的斜坡。

记者走在上面试了一下,并没有打滑,上坡下坡都没有问题。随后,记者又在斜坡上泼洒了水之后,原本不滑的路面却变得让人站不住脚了。

“16日凌晨来的工人进行的施工,早上五点左右才弄完。”坡道旁广场停车场工作人员向记者介绍,“我也注意到了,刚铺的这几个坡上面的防滑颗粒都没有铺匀,早上我也看到有几个人路过差点滑倒。”

“有了这条坡道,推着孩子上下真是方便了很多。”路过市民王女士说,“看着好像没铺好的样,就像有人走在上面踩了似的。现在还好一些,要是再过两天下了雪,老年人摔了跟头,可就麻烦了。”

记者发现,这条小小的坡道连接十字路口斑马线的交汇处,对于那些有需要的残疾人、坐轮椅的老人、推婴儿车的市民来说,是省了不少力气。可本该方便市民出行的坡道,如果下雨湿滑或积雪成冰后,成了伤人暗器就得不偿失了。

既然为了方便市民出行的坡道,施工后,防滑颗粒为何没有起到应有的效果?齐鲁晚报·齐鲁壹点记者联系到了施工方,泰安市东岳市政工程有限公司,一名负责施工的工作人员介绍,“铺设在斜坡上的颗粒叫‘陶瓷颗粒’是防滑的,施工是从16日晚上10点开始的,一直干到17日凌晨5点多。这次陶瓷颗粒没有铺设均匀是由于在施工过程中后半夜下起了雨,整个降雨过程影响了施工效果。目前正联系相关供应方拿出补救的办法,尽快将坡道上的陶瓷颗粒铺好,铺匀。”这名工作人员介绍。

麓秀易居40户业主维修基金已上交 岱岳区物业办发催缴通知,其余140户的将陆续交上

本报泰安11月18日讯(记者 倪方圆) 12日,本报报道了,麓秀易居小区自2017年底把维修基金交到开发商泰安市岱岳房屋开发有限责任公司后,近两年的时间,维修基金还在开发商手里,多次致电该公司工作人员,给出的答复都是过段时间会交上的消息。18日,记者在泰安市岱岳区房屋管理中心物业管理办公室了解到,目前已对该开发商下达催缴通知单,开发商已把麓秀易居40户业主的维修基金交上。

18日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者再次拨打了泰安市岱岳区房屋管理中心物业管理办公室的电话,据介绍,已要求开发商于11月15日之前将麓秀易居首期住宅专项维修资金存入泰安市住宅专项维修资金专户。由于部分业主还处在收集资料、录入信息的阶段,剩余140户业主的维修基金会陆续交上。

“麓秀易居小区的开发商比较配合工作,也承诺会尽快把业主们的维修基金交上。”泰安市岱岳区房屋管理中心物业管理办公室工作人员说。