



工作人员跨越河塘沿输油管道排查。

## 巡管线 拔“毒刺”

文/图 本报记者 黄广华 通讯员 索永新 李淑芳

沿着输油管道走向图前行,跨越河塘,翻过沟壑,穿行在酷热难耐的青纱帐中……近日,中石化管道公司邹城处的工作人员对近400公里长的输油管道进行了夏季专项排查,一个月的时间共排查出盗油孔35个,15个隐藏在人口密集区、厂房、树林中、水渠中的盗油点被一一发现,起获了近5000米的盗油旁接管线,抓获盗油车5辆,制止3次打孔盗油行为。

据介绍,山东省是全国打孔盗油的重灾区,而该处所辖的400公里管线全部在山东境内穿越,管道保护工作任务非常艰巨。虽然采取了加密巡

护、分段承包等多种措施,加大了管道巡护力度,但打孔盗油分子采取了更加狡猾的手法,他们采取定向钻穿越打气和挖地道,外接上百米甚至上千米的盗油管,租用民房及厂房掩盖盗油点等打孔盗油方式,让巡护人员防不胜防,给管道的安全运行带来巨大的压力和隐患。

针对这种情况,6月24日开始,中石化管道公司邹城处打响了输油管线打孔盗油专项整治的攻坚战,彻查盗油阀,剔除这些插在管道身上的“毒刺”,为管道的长治久安奠定基础。在认真分析了当前的管道反打形势后,该处总结了

以往的排查经验,一支由40多名干部员工组成的专职检测小分队,分6个小组分别在临邑、长清、邹城等6个县市同时开展隐患排查。排查中,排查人员为了节省排查时间,提高效率,每天冒着近40度的高温早出晚归,对每一寸管线进行徒步排查。

“最近天气很热,我们每天穿着的工作服都是湿了一遍又一遍,脸也被晒得爆了皮,家也顾不上回,但当我们看到一个个盗油阀被清除,一个个隐患点被消除,我们心里就有一种说不出的喜悦,我们出的汗,受的苦也值了。”排查人员郭金虎说。



酷暑中查看管道走向图,工作人员满头大汗。



小心地穿过田地,避免踩踏农作物。



管道沿线很多地方没有路,甚至需要徒手攀登。



工作人员发现了隐藏在地下的盗油地道。



为了提高排查效率,午饭只能在路边随便吃一口。