

溶解乙炔不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	溶解乙炔	德州东风气体物资有限公司	/	40L/瓶	2014-11-15	不合格	磷化氢、硫化氢试验;	山东省产品质量检验研究院
2	溶解乙炔	莱芜市亿达乙炔气有限责任公司	/	/	2014-11-9	不合格	磷化氢、硫化氢试验;	山东省产品质量检验研究院
3	溶解乙炔	莱阳合利气体有限公司	/	/	2014-10-27	不合格	磷化氢、硫化氢试验;	山东省产品质量检验研究院
4	溶解乙炔	龙口华东气体有限公司	华东	/	2014-10-13	不合格	磷化氢、硫化氢试验;	山东省产品质量检验研究院

清水离心泵(潜水泵)不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	潜水泵	潍坊永军泵业有限公司	永军	QS10-36-1.5	2014-1	不合格	电泵引出电缆;规定流量下扬程;	淄博市机电类产品质量监督检验中心
2	潜水泵	寿光市月胜泵业有限公司	/	QS15-39-3	2014-10	不合格	电泵引出电缆;规定流量下扬程;功率因数;	淄博市机电类产品质量监督检验中心

抽油机不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	抽油机	淄博亿岭石油机械有限公司	/	CYJP4-1.5-13HF	2014-4-14	不合格	两曲柄剪刀差;	东营市产品质量监督检验所
2	抽油机	淄博亿岭石油机械有限公司	/	CYJP5-2.5-18HF	2014-4-14	不合格	焊缝质量;	东营市产品质量监督检验所
3	抽油机	山东盛置石油机械设备有限公司	/	WCYJT4-3-3-6.5Z	2014-10-14	不合格	焊缝质量;	东营市产品质量监督检验所

防爆电器不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	防爆电器	山东安立泰防爆电气有限公司	安立泰	KXJ-120/1140(660)S	2014-6-16	不合格	结构检查;	山东省防爆电气产品质量监督检验中心
2	防爆电器	济南沃尔菲斯科科技有限公司	/	KXP127	2014-6-5	不合格	结构检查;	山东省防爆电气产品质量监督检验中心

工业用氢氧化钠不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	工业用氢氧化钠	山东鑫山工贸有限公司	兄友	IS-IT I	2014-10-28	不合格	氢氧化钠;氯化钠;	山东省产品质量检验研究院

工业用甲醛溶液不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	工业用甲醛溶液	曹县长河化工有限公司	/	37%	2014-11-4	不合格	甲醛含量;	山东省煤化工产品质量监督检验中心

金属桶、罐不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	金属桶、罐	临沂市昌运卫生用品有限公司	/	口径: 25.4mm	2014-3-28	不合格	罐高;变形压力;爆破压力;	山东省产品质量检验研究院
2	金属桶、罐	济南晨炬工贸有限公司	/	208L (闭口)	2014-10-20	不合格	跌落试验;	山东省产品质量检验研究院
3	金属桶、罐	桓台县果里镇聚源铁桶加工厂	/	208L (闭口)	2014-10-23	不合格	跌落试验;	山东省产品质量检验研究院

润滑油不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	润滑油	济宁凯松润滑油有限公司	凯松	CF-4 15W-40	2014-10-10	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
2	润滑油	青岛贝蒙特石油化学有限责任公司	B&M	SJ 15W-40	2014-8-18	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
3	润滑油	济南赛邦石油化学有限公司	SOBER 赛邦	CH-4 15W/40	2014-10-30	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
4	润滑油	聊城市曼仙蒂润滑油有限公司	曼仙蒂	CF-4 15W-40	2014-11-3	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
5	润滑油	山东龙海石化有限公司	奥力诺	CF-4 15W-40	2014-11-7	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
6	润滑油	淄博菲力陆邦润滑油有限公司	世纪行	CF-4 10W-40	2014-11-3	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
7	润滑油	山东金凯润石化有限公司	福满星	CH-4 15W-40	2014-10-5	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
8	润滑油	济南探索者润滑油有限公司	探索者	CF-4 15W-40	2014-10-31	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
9	润滑油	山东中宝石化产品有限公司	卡尔顿	CF-4 15W-40	2014-10-15	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院
10	润滑油	济南众力润滑油有限公司	豪科雷兹	CF-4 15W-40	2014-10-22	不合格	低温动力黏度(-20℃);	山东省产品质量检验研究院

输电线路铁塔不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	输电线路铁塔	青岛泰润达重工股份有限公司	/	1C2W1-J4	2014-11-5	不合格	锌层厚度;	山东省产品质量检验研究院
2	输电线路铁塔	山东中铁华盛机械有限公司	/	220kV 2E3-SZC3	2014.11.06	不合格	锌层厚度;	山东省产品质量检验研究院

小功率电动机不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	小功率电动机	荣成市红伟电机有限公司	力牌	YL90S-4	2014-8-14	不合格	湿热试验后电机泄漏电流;	青岛市产品质量监督检验所

铝合金建筑型材不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	铝合金建筑型材	山东华亿铝业有限公司	利亿家	6063 T5 76 × 44 A	2014-5-22	不合格	复合膜性能;	山东省产品质量检验研究院
2	铝合金建筑型材	山东工大天铝铝业股份有限公司	TLTOPS 工大天龙	6063 T5 TL-100 × 44 B	2014-10-26	不合格	氧化膜性能;	山东省产品质量检验研究院

食品用塑料包装、容器、工具不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	食品用塑料包装、容器、工具	寿光恒康包装制品有限公司	/	mm:900 × 500	2014-5-10	不合格	蒸发残渣(4%乙酸);	山东省产品质量检验研究院
2	食品用塑料包装、容器、工具	山东中塑泰富科技有限公司	/	450mm × 0.05mm	2014-10-4	不合格	断裂标称应变(纵向);	济南市产品质量检验院
3	食品用塑料包装、容器、工具	梁山县利达包装材料有限公司	/	(950 × 550)mm	2014-9	不合格	涂膜袋和复膜袋的剥离力;	济南市产品质量检验院
4	食品用塑料包装、容器、工具	山东新街塑胶有限公司	/	1002mm × 650mm	2014-9-13	不合格	拉伸负荷(经向/纬向/缝底向);	济南市产品质量检验院
5	食品用塑料包装、容器、工具	招远市三发塑料彩印厂	/	286 × 170 × 0.06(mm) 200g	2014-10-21	不合格	苯类溶剂残留量;	青岛市产品质量监督检验所
6	食品用塑料包装、容器、工具	招远市金正浩彩印有限公司	/	195 × 130 × 0.05(mm) 40g	2014-9-18	不合格	苯类溶剂残留量;	青岛市产品质量监督检验所
7	食品用塑料包装、容器、工具	招远市灵芝塑料彩印厂	/	140 × 265 × 0.05(mm) 150g	2014-6-30	不合格	苯类溶剂残留量;	青岛市产品质量监督检验所
8	食品用塑料包装、容器、工具	烟台世昊塑业有限公司	/	/	2014-9-20	不合格	拉伸强度(横向);	青岛市产品质量监督检验所

压力管道元件(锻压法兰)不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	压力管道元件(锻压法兰)	胜利方兰德石油装备股份有限公司	2014-4-7	DN200	FLD	不合格	拉伸试验;冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
2	压力管道元件(锻压法兰)	淄博珠成石化配件有限公司	2014-7-28	DN200	/	不合格	标记;拉伸试验;冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
3	压力管道元件(锻压法兰)	淄博市临淄瑞德化工配件有限公司	20140218005	DN200	/	不合格	冲击试验;	山东省特种设备检验研究院
4	压力管道元件(锻压法兰)	山东泰石管道设备有限公司	140405F	DN150	/	不合格	标记;拉伸试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
5	压力管道元件(锻压法兰)	济南东方泰威机械设备有限公司	2014-6-3	SO200	/	不合格	化学成分;	山东省特种设备检验研究院
6	压力管道元件(锻压法兰)	章丘市广大石化配件有限公司	GD140717	DN100	/	不合格	法兰厚度;拉伸试验;冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
7	压力管道元件(锻压法兰)	济南国琛石化配件有限公司	2014-8-2	WN80	/	不合格	冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
8	压力管道元件(锻压法兰)	章丘市星火锻压有限公司	2014-7-26	DN100	/	不合格	拉伸试验;冲击试验;	山东省特种设备检验研究院
9	压力管道元件(锻压法兰)	章丘市昌达化工管业有限公司	2014-7-30	WN250	/	不合格	冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
10	压力管道元件(锻压法兰)	章丘市万晟管业有限公司	2014-8-10	DN100	/	不合格	冲击试验;	山东省特种设备检验研究院
11	压力管道元件(锻压法兰)	邹平县长通石化管业有限公司	2014-5-26	DN150	/	不合格	标记;法兰厚度;拉伸试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
12	压力管道元件(锻压法兰)	潍坊鲁特紧固件有限公司	140517F	DN100	/	不合格	标记;拉伸试验;冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
13	压力管道元件(锻压法兰)	潍坊市富森冷暖气工程配套厂	2014-8-15	DN100	/	不合格	外观质量;拉伸试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
14	压力管道元件(锻压法兰)	潍坊华星管业有限公司	2013-8-15	DN125	/	不合格	拉伸试验;冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院
15	压力管道元件(锻压法兰)	德州市耐特化工设备有限公司	2014-5-11	DN125	/	不合格	标记;拉伸试验;冲击试验;化学成分;	山东省特种设备检验研究院

机械压力机不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	机械压力机	淄博巨涛机床制造有限公司	2014-8	JB23-10	巨涛	不合格	单次行程装置;防止离合器重新结合的装置;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
2	机械压力机	淄博市淄川机床厂	2014-8	J23-25	川力	不合格	整转式离合器压力机;安全防护措施;所有人员的防护;防护措施;固定式防护装置;单次行程装置;解救被困人员;选择开关;防止离合器重新结合的装置;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
3	机械压力机	淄博金轩机床有限公司	2014-8	J23-10	金轩	不合格	整转式离合器压力机;安全防护措施;所有人员的防护;防护措施;固定式防护装置;单次行程装置;解救被困人员;选择开关;防止离合器重新结合的装置;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
4	机械压力机	山东高密康达机床有限公司	2014-3	J23-3.15	金马	不合格	整转式离合器压力机;安全防护措施;所有人员的防护;防护措施;固定式防护装置;单次行程装置;解救被困人员;选择开关;防止离合器重新结合的装置;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
5	机械压力机	高密市宏丰机械有限公司	2014-6	J21-160	山锻	不合格	分转式离合器压力机;所有人员的防护;固定式防护装置;控制和监控功能;分转式离合器压力机;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
6	机械压力机	高密三江机械制造有限公司	2014-7	JSD-40	三江之龙	不合格	分转式离合器压力机;所有人员的防护;分转式离合器压力机;固定式防护装置;控制和监控功能;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
7	机械压力机	高密市华星机械制造有限公司	2014-7	J23-35	/	不合格	整转式离合器压力机;安全防护措施;所有人员的防护;解救被困人员;选择开关;隔离(切断)开关;防止离合器重新结合的装置;电机和离合器的联锁;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
8	机械压力机	滕州市巨力重工机械有限公司	2014-7	J23-40	/	不合格	安全防护措施;整转式离合器压力机;所有人员的防护;防护措施;固定式防护装置;解救被困人员;选择开关;防止离合器重新结合的装置;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心
9	机械压力机	淄博欧泰机械有限公司	2014-8	JB23-25	/	不合格	整转式离合器压力机;安全防护措施;所有人员的防护;防护措施;固定式防护装置;单次行程装置;解救被困人员;选择开关;防止离合器重新结合的装置;	国家铸造锻压机械质量监督检验中心

滚动轴承不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	滚动轴承	泰安华威轴承有限公司	2014-7-22	6305	TA	不合格	金相组织(显微组织);	聊城市产品质量监督检验所
2	滚动轴承	莘县莘兴轴承有限公司	2014-7	6305	CSEG	不合格	径向游隙;外圈宽度变动量;	聊城市产品质量监督检验所