



擦把汗,接着干。

高温下的“烤”验

本报记者 顾松 通讯员 吴木水 盖康



员工正在观察施工数据变化。



▲一丝不苟检查好管线丝扣。

►员工密切配合,3小时完成施工任务。

近日,为确保义东30斜—10井压裂施工早日顺利完成,从而扩大有效供油半径,改善地层渗流条件,提高单井产量,胜利油田河口采油厂井下、特车等单位员工在高温环境下,采取多方合作等措施科学有效应对生产难题,该项目当天仅用3个小时便安全高效完成这次施工任务,比原计划提前了一倍,为该井及时投产赢得了宝贵时间。

据了解,在接到施工任务后,作业大队23队迅速组织精干力量,在队干部的带领下,安装井口、地锚固定等一切准备工作完毕后。紧接着车辆就位、管线连接、试压、加沙、压裂,每一道工序,高标准、严要求,井然有序,忙而不乱。在现场看到,特别是在管线连接过程,高温加金属管线的灼热,不一会,大家工衣和手套就都被汗水浸透,豆大的汗珠从额头向下滑落,汗水浸到眼里,实在看不清了就用手擦把汗接着干……下午4点,320方压裂液和32方支撑剂安全高效送到设计油层,形成了良好的油气通道。

连日来,持续高温天气给野外生产施工带来诸多困难,河口采油厂近万名干部员工克服困难坚守在工作岗位上,抓安全、强基础、保产量,以百倍的信心提质增效,打好稳产保效攻坚战,为采油厂夺取全年生产经营主动权发力。



高温下,汗水湿透了衣服。



匆忙吃饭。

