

百米高烟囱3秒钟倒地

响应“节能减排”，烟台发电厂昨对1号、2号发电机组烟囱爆破拆除，共填埋炸药40公斤，打眼264个

本报3月27日讯(记者 张琪) 27日15点17分,烟台发电厂对1号、2号发电机组烟囱进行爆破拆除。据了解,该烟囱高达100米,爆破人员在3秒钟的时间内完成了定向爆破。

记者从烟台市发电厂了解到,此次对烟囱进行爆破拆除是为了响应国家“上大压小,节能减排”的号召,爆破将于27日15点17分进行。27日上午,记者赶到爆破现场,在化工路上可以看见现场十几名爆破工人正在对烟囱进行前期的准备,隔着发电厂的围墙,记者看到了烟囱的底部已经打了一圈眼。记者试图进入发电厂厂区,但是东西两个大门的保卫人员均将记者挡住,为了保证爆破期间的人员安全,严禁无关人员进入厂区,并且单位员工也已经离场。

据了解,担任此次爆破任务的是济南黄河爆破工程公司,烟台分公司项目部经理陈关鸿介绍,该烟囱高约100米,建于1973年,直径约15米,为钢筋混凝土结构。由于位于厂区内部,在实施爆破上有一定的难度,为了保证爆破成功,他们的准备工作从上周一(21日)就开始了,要将大烟囱“撂倒”共需填埋炸药40公斤,在烟囱上打眼264个。

27日下午,记者在只楚立交桥上目睹了整个爆破过程。15时17分,随着一声闷响,高达百米的大烟囱慢慢开始倾斜,并向西北方向倒下,原本耸立在眼前的大烟囱瞬间消失,随后腾起的灰尘遮天蔽日,很长时间才散去。

记者看到,烟囱倒地后顶部并未完全落在发电厂大院内,而是超出围墙,将发电厂的院墙砸出了一道长约15米的缺口,并且对此处的自来水管和煤气管道造成了破坏。

随后,记者就此采访了陈关鸿。陈关鸿称,烟囱的定向爆破是成功的,但是爆破瞬间受到了风力的影响,烟囱并未完全落在厂区内。根据事前已经做好的应急方案,相关部门立即派出人员对现场进行了清理,由于准备充分,烟囱倒地并未导致人员伤亡。



27日下午3时17分,百米烟囱应声倒地。(大图为倒地前景象,小图为倒地过程) 本报记者 赵金阳 摄



27日下午,烟台发电厂1号、2号发电机组烟囱爆破。因为大烟囱在倒下时顶端部分超出了预定区域,倒地的烟囱先后砸向厂内铁路、发电厂院墙、只楚立交桥南侧进口。受此影响,该区域地下的自来水和煤气管道遭破坏,附近居民区内不少家庭水、电、气供应中断。

●现场目击

烟囱倒地超出预定区域

致自来水、燃气管道受损,只楚路上“水漫金山”

本报记者 张琪 本报通讯员 曲涛 贤才

烟囱倒地没落在预定区域

爆破完成后,记者随即从立交桥上赶到爆破现场。令人惊讶的是,大烟囱倒地后并未落在预定位置,烟囱顶端超出了院墙倒向化工路。此时,该处路面一片狼藉,大大小小的碎石散落在道路上,黄色的水流

顺着道路向北侧流去。

指定爆破的大烟囱与化工路只有一墙之隔,通过院墙上长约15米的大豁口可以清楚地看到厂区内。受到烟囱破坏的还有2棵行道树、1盏路灯,化工路半幅道路上

已经落满了碎石。由南向北行驶的车辆只能从另一侧道路缓慢通行,并形成了交通拥堵。

幸运的是,倒下的烟囱并未砸在只楚立交桥上,而只是落在了立交桥的南侧入

口处。这让现场不少人大呼惊险。

据记者了解,此次定向爆破的方向是西北方,烟囱倒地后将落在厂区内的煤堆附近,不过实际上烟囱并没有向预定方向倒地。

自来水和燃气管道被砸坏

爆破结束后,现场吸引了大量围观群众,大家七嘴八舌地议论着烟囱倒地的情景。

烟囱倒地十几分钟后,自来水公司和燃气公司的工作人员已经赶到了现场。自来水公司一位工作人员称,发电厂

院墙外埋设的是70厘米直径的自来水管,烟囱倒地时的巨大冲击力,砸坏了自来水管。看着白花花的自来水流淌,工作人员直摇头。

记者随后来到被砸坏的院墙处,现场一股浓浓的煤

气味直冲鼻孔。记者咨询一位现场人员得知,地下的煤气管道同样被砸断,燃气道。公司的工作人员正在抓紧抢修,同时,燃气公司的负责人也在现场及时制止了几位欲抽烟的市民。

下午4点,一辆铲车和一辆挖掘机开到了现场,并开始对现场的碎石等占道物进行清理。10分钟后化工路上的水流逐渐减小。记者了解到,周边的部分小区内,水、电、气中断。

水漫只楚路,过往车辆抛锚

在铲车和挖掘机的作业下,化工路上的水流逐渐减小。就在大家松了一口气的时候,记者发现自来水管漏水的情况并未缓解,而是顺着立交桥的一侧流向了位置更低的两楚路上。站在立交桥下,来来往往的市民只

能望水兴叹。

记者沿着只楚路立交桥一直向西,发现桥下不少市民和车辆都在涉水前行,而刚刚突出重围的一些市民到了安全地带上却发现车辆已经熄火,一位骑着摩托车的市民停下来拧了拧袜子和裤

腿上的水不解地说,“这路上怎么这么多的水?”

在只楚立交桥的西侧出口,记者看到整个道路上已是汪洋一片,一些小型机动车的车轮已经被完全淹没,车辆排起的长队一眼望不到边,驾驶员只能小心驾

驶出深水区。而此时,路上的积水仍然没有退去,而是继续向只楚路上涌去。

经过大型挖掘机的作业,记者下午5点离开现场时,只楚立交桥的南口已经恢复正常,车辆可以顺利通行。



一位市民骑车经过水淹路段后掉落鞋中的水。本报记者 赵金阳 摄