

# 质监曝光今年第二批不合格产品,涉床上用品等51批次

# 这些企业的产品上了质量“黑榜”

本报济南7月23日讯(记者 韩适南 实习生 张艺馨 石珊珊 李胜男) 21日,省质监局对外发布“2014年第二批产品质量公告”。在抽查的27种670批次产品中,合格619批次,51批次产品质量不合格,不合格产品及企业名称已在省质监局网站公布。

记者了解到,山东省质量技术监督局根据《中华人民共和国产品质量法》和《山东省产品质量监督抽查工作规范》的规定,对省内企业生产的27种670批次产品质量进行了省级监督抽查。经检验,合格619批次,产品抽样合格率为92.4%。有51

批次产品质量不合格,监督抽查查出不合格产品率为7.6%。

本次抽查的三相异步电动机、卫生纸、电动自行车、无规共聚聚丙烯管材、车用汽油、电动自行车锂电池、制动器衬片、装饰单板贴面人造板12种产品涉及246家企业257

批次,所抽产品质量全部合格;农药、家用太阳能热水系统、摩托车轮胎、胶合板、新型肥料、弹簧软床垫、床上用品、汽车安全玻璃、浸渍纸层压木质地板、低压成套开关设备、热轧光圆钢筋、建筑排水用硬聚氯乙烯管材、收获机械、家用燃气灶具、机动车辆后

视镜15种产品共涉及396家企业413批次,有51批次产品质量不合格。

山东省质量技术监督局已将本次监督抽查信息在门户网站公布,并责成相关市质量技术监督局按照有关法律法规,对不合格的产品及其生产企业依法进行处理。

## 建筑排水用硬聚氯乙烯管材不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	山东圣通塑胶有限公司	2014-3	φ10×3.2mm	/	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	威海市华纳塑胶有限公司	2013-6	φ10×3.2mm	华纳	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	山东文山建材有限公司	2014-5	φ10×3.2mm	文山	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	山东阳谷顺达塑胶有限公司	2014-4-24	φ10×3.2mm	景阳冈	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	山东盛达塑胶有限公司	2014-3-30	φ10×3.2mm	盛达	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	临沂市政能制药有限公司	2014-5	φ10×3.2mm	玖能	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	临沂市兰山区祥龙管业制造厂	2014-4	φ10×3.2mm	巨鑫	不合格	规格尺寸拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	临沂市兰山区百伦塑胶厂	2014-4	φ75×2.3mm	蓝宇	不合格	规格尺寸拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	沂水县祥隆塑胶建材厂	2014-5	φ10×3.2mm	祥隆	不合格	拉伸屈服强度	济南市产品质量检验院

## 床上用品不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
床上用品	山东邹平舒洁雅家纺有限公司	2014-3-10	再生纤维素纤维 100%; 床单230cm×250cm 枕套50cm×75cm	舒洁雅	不合格	水洗尺寸变化率	滨州市纺织纤维检验所
床上用品	青州鲁绣抽纱有限公司	2013-10-13	棉100%; 被套200cm×230cm 床单250cm×250cm 枕套48cm×76cm	鲁绣	不合格	耐碱汗渍色牢度	滨州市纺织纤维检验所

## 弹簧软床垫不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
弹簧软床垫	威海环翠区仙竹床垫厂	2014-4	2000×1200×200(mm)	仙竹	不合格	铺垫料物理性能;卫生安全(废弃物)	青岛市产品质量监督检验所
弹簧软床垫	淄博美亚达家具有限公司	2014-4-20	2000×1500×100(mm)	/	不合格	铺垫料物理性能;耐久性(垫面高度、床垫围边高度)	青岛市产品质量监督检验所

## 低压成套开关设备不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
低压成套开关设备	青岛富捷电气设备有限公司	2014-4	GGD2 800A	/	不合格	防护等级验证	山东省产品质量检验研究院
低压成套开关设备	潍坊永冠电气设备有限公司	2014-4	PZ 40A	/	不合格	成套设备的裸露带电部件和保护电路之间的有效性连接验证	山东省产品质量检验研究院
低压成套开关设备	菏泽市鲁源电器设备厂	2014-2	XP 63A/10kA	/	不合格	温升极限的验证	山东省产品质量检验研究院
低压成套开关设备	临沂市金厦电器厂	2014-4-24	DYX 40A	/	不合格	电气间隙和爬电距离验证;非正常热和着火危险试验	山东省产品质量检验研究院
低压成套开关设备	临沂市立欣建筑五金电器厂	2013-5-20	PZ-30 40A	/	不合格	电气间隙和爬电距离验证;非正常热和着火危险试验	山东省产品质量检验研究院

## 机动车辆后视镜不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
机动车辆后视镜	青岛即东汽车零部件有限公司	2014-4-16	8219010-A95-C00 V类	/	不合格	反射面曲率半径	国家机动车配件产品质量监督检验中心
机动车辆后视镜	青岛即东汽车零部件有限公司	2014-4-21	8202015-A86J/A II类	/	不合格	反射面曲率半径	国家机动车配件产品质量监督检验中心
机动车辆后视镜	诸城市宏润达汽车科技有限公司	2014-4-16	III类	/	不合格	反射面曲率半径	国家机动车配件产品质量监督检验中心
机动车辆后视镜	山东海内特汽车零部件有限公司	2014-4-7	DZ1600770231	海内特	不合格	反射面曲率半径	国家机动车配件产品质量监督检验中心

## 家用燃气用具不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
家用燃气用具	德州沃森电气有限公司	2013-10-28	L1PB20-B2S	帝斯顿	不合格	采暖额定热输出	山东省产品质量检验研究院
家用燃气用具	宁津县迪能冷暖科技有限公司	2014-4-4	L1PB20-BA	DINENG	不合格	采暖额定热输出;热生产率;热水额定热输入;采暖额定热输入	山东省产品质量检验研究院
家用燃气用具	德州百典电器有限公司	2014-4-16	L1PB20-D6	百典	不合格	采暖额定热输出;产热速率;热水额定热输入;采暖额定热输入	山东省产品质量检验研究院

## 家用太阳能热水系统不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
家用太阳能热水系统	山东奥客隆太阳能科技有限公司	2014-3-17	Q-B-J-1-140/2.38/0.05	奥客隆	不合格	外观	山东省产品质量检验研究院
家用太阳能热水系统	德州科辉太阳能有限公司	2014-4	Q-B-J-1-128/2.11/0.05	科辉	不合格	贮热水箱	山东省产品质量检验研究院

## 浸渍纸层压木质地板不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
浸渍纸层压木质地板	茌平县恒丰耐火装饰板有限公司	2013-11-16	1218×168×12(mm)	恒丰	不合格	甲醛释放量	山东省产品质量检验研究院
浸渍纸层压木质地板	山东金帝木业有限公司	2014-3-30	810×147×12(mm)	良帝	不合格	甲醛释放量	山东省产品质量检验研究院
浸渍纸层压木质地板	济宁方都木业有限公司	2014-3-11	810×150×12(mm)	//	不合格	表面耐磨	山东省产品质量检验研究院
浸渍纸层压木质地板	济宁市鸿顺木业有限公司	2014-3-15	810×149×12(mm)	圣逸	不合格	甲醛释放量	山东省产品质量检验研究院
浸渍纸层压木质地板	肥城玉岱工贸有限公司	2014-4-3	810×146×12(mm)	瑞枫	不合格	甲醛释放量	山东省产品质量检验研究院

## 农药杀虫剂不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
农药杀虫剂	青岛金尔农化研制开发有限公司	2013-10-16	900g/L	青岛金尔	不合格	水分	山东省化学农药及中间体产品质量监督检验站
农药杀虫剂	青岛星牌作物科学有限公司	20140202DD13EA	480g/L	力可斯	不合格	水分	山东省化学农药及中间体产品质量监督检验站

## 摩托车轮胎不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
摩托车轮胎	东营市华隆橡塑有限责任公司	2013-12	110/90-16-4PR 59G	军悦	不合格	外缘尺寸(断面宽)	青岛市产品质量监督检验所
摩托车轮胎	东营市兴通橡胶有限公司	2014-4	2.50-17-4PR 38L	威盾	不合格	强度性能	青岛市产品质量监督检验所
摩托车轮胎	青岛华武橡塑有限公司	2014-4	2.50-17-4PR 38L	天润	不合格	外缘尺寸(外直径)	青岛市产品质量监督检验所

## 汽车安全玻璃不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
汽车安全玻璃	五莲县合力金属制品厂	2014-4	4mm 风窗外钢化玻璃	/	不合格	抗冲击	国家机动车配件产品质量监督检验中心

## 热轧光圆钢筋不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
热轧光圆钢筋	烟台开发区华达钢铁有限公司	2014-3-6	HPB300 Φ8mm	华达	不合格	尺寸(不圆度)	山东省产品质量检验研究院

## 新型肥料不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
新型肥料	青岛丰泰海洋生物科技有限公司	2014-3-22	18kg/桶	海施宝	不合格	磷含量;大量元素含量	山东省产品质量检验研究院

## 机械不合格产品及生产企业收获

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
收获机械	莱州市金达威机械有限公司	2014-4	4YZ-2D	金达威	不合格	梯子、扶手;座位;全标志;割台固定机构	山东省农业机械产品质量监督检验站
收获机械	青岛豪特农机制造有限公司	2014-4	4YZQ-3	豪特 Haote	不合格	耳位噪声;操纵机构;梯子、扶手;割台固定机构;驾驶室紧急出口	山东省农业机械产品质量监督检验站
收获机械	山东瑞泽重工有限公司	2014-4	4YZP-2	瑞沃	不合格	运动部件;耳位噪声;热表面;梯子、扶手;割台固定机构;驾驶室紧急出口;安全标志	山东省农业机械产品质量监督检验站
收获机械	禹城市正泰机械有限公司	2014-4	4YZP-2	正泰农华	不合格	运动部件;环境噪声;耳位噪声;梯子、扶手;电气设备与蓄电池;发动机的启动和停机;座位	山东省农业机械产品质量监督检验站
收获机械	德州春明农业机械有限公司	2014-3	4YZP-2	春明	不合格	运动部件;耳位噪声;梯子、扶手;割台固定机构;发动机的启动和停机	山东省农业机械产品质量监督检验站
收获机械	武城县志鑫机械有限公司	2014-4	4YZP-2A	志鑫 ZHIXI N	不合格	环境噪声;耳位噪声;操纵机构;梯子、扶手;梯子、扶手;驾驶室紧急出口;座位;安全标志	山东省农业机械产品质量监督检验站
收获机械	德州市福沃农业机械有限公司	2014-3	4YZP-2	福沃	不合格	运动部件;环境噪声;灭火器;梯子、扶手;割台固定机构;发动机的启动和停机;座位	山东省农业机械产品质量监督检验站

## 胶合板不合格产品及生产企业

产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
胶合板	临沂福先木业有限公司	2014-04-25	mm:700×2050×3.3	/	不合格	甲醛释放量	聊城市产品质量监督检验所
胶合板	临沂群翔木业有限公司	2014-04-20	mm:1220×2440×2.7	/	不合格	甲醛释放量	聊城市产品质量监督检验所
胶合板	临沂江海木业有限公司	2014-04-28	mm:2440×1220×10	/	不合格	甲醛释放量	聊城市产品质量监督检验所
胶合板	临沂市兰山区福柏木业板材厂	2014-05-02	mm:2440×1220×4.8	/	不合格	甲醛释放量	聊城市产品质量监督检验所