

省质监局公布2015年首批抽查情况,部分文胸、婴幼儿服装上“黑榜” 这49批次不合格产品,您得当心了

本报济南3月11日讯(记者 马绍栋 通讯员 高强) 随着“3·15”消费者权益保护日的临近,消费者对产品质量的关注再度升温。山东省质监局日前发布了今年首批省级监督抽查结果,其中检出49批次不合格,不合格产品检出率为8.5%。柴油机、橡皮绝缘电缆、文胸、婴幼儿服装等不合格产品检出率居前(详见附表)。

根据通报,2015年1—3月,省质监局共对全省20类产品组织省级监督抽查,共抽查470家企业生产的577批次产品,其中421家企业生产的528批次产品合格,检出49批次不合格,不合格产品检出率为8.5%。其中,餐具洗涤剂、浴衣、玩具、车用柴油、汽油、混凝土防冻剂六类产品质量状况较好,不合格产品检出率为0。不合格产品中,柴油机不合格产

品检出率为35%,其中排气污染物为主要不合格项目;橡皮绝缘电缆电线不合格产品检出率为27.8%,主要不合格项目为覆盖层老化前抗张强度;儿童服装不合格产品检出率为7.4%,婴幼儿服装不合格产品检出率为7.9%,文胸不合格产品检出率为12.5%,床上用品不合格产品检出率为12.9%,纤维含量、水洗尺寸变化率等为主要不合格项目;卫生巾(卫生护

垫)不合格产品检出率为5%;内衣不合格产品检出率为5.1%;睡衣不合格产品检出率为7.1%;钢化玻璃不合格产品检出率为10.0%;农膜不合格产品检出率为10.0%;植物保护机械不合格产品检出率为11.4%;低压成套开关设备不合格产品检出率为14.3%;旋耕机不合格产品检出率为17.9%。

据省质监局相关负责人介绍,2015年省质监局将突出民生导向,把贴近民生、与老百姓日常生活息息相关的消费品、食品相关产品以及儿童用品、学生用品、纺织服装、家用电器等作为重点,加大监督抽查抽样检验工作频次和覆盖面,对不合格企业加大后处理工作力度,通过扶优治劣、综合治理,提升产品质量安全整体水平。

不合格产品及生产企业名单

●儿童服装不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	儿童服装	青岛神童贝贝服饰有限公司	2012-07	120/65	神童贝贝	不合格	纤维含量	山东省纤维检验局
2	儿童服装	青岛浩浩制衣有限公司	货号: MXR51036	140/62	咪哦咪哦 miomio	不合格	纤维含量	山东省纤维检验局

●内衣不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	内衣	青岛运财制衣有限公司	货号: 14311-2	180/85	妮妮&珂珂	不合格	纤维含量	山东省纤维检验局
2	内衣	青岛红心服饰有限公司	2014-12	XL	红心狐	不合格	纤维含量	山东省纤维检验局
3	内衣	青岛美格服饰有限公司	货号: 6066	XL 175/100	富兴莱	不合格	耐皂洗色牢度	山东省纤维检验局

●睡衣不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	睡衣	山东华燕制衣有限公司	款号: YMR6190012	L(165/90)	燕美尔	不合格	纤维含量	山东省纤维检验局

●卫生巾不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	卫生巾	滕州市华宝卫生制品有限公司	2014-11-29	320mm	全周宝	不合格	渗入量	济南市产品质量检验院

●柴油机不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	柴油机	山东双菱内燃机制造有限公司	2015-1	SL1110型 13.20kW/2200r/min	双菱	不合格	排气烟度(FSU);加权燃油消耗率;燃油消耗率;排气污染物	山东省内燃机产品质量监督检验站
2	柴油机	山东莱内内燃机有限公司	2015-1	LN138-ED型 17.6kW/2200r/min	莱内	不合格	排气污染物(HC+NOx);标定功率下限;最大扭矩	山东省内燃机产品质量监督检验站
3	柴油机	潍坊博通柴油机有限公司	2015-1	R4105ZD型 56.00kW/1500r/min	/	不合格	排气污染物(NOx);最低空载稳定转速及波动	山东省内燃机产品质量监督检验站
4	柴油机	潍坊凯动动力机械有限公司	2015-1	KD4105ZD 56.00kW/1500r/min	凯动	不合格	排气污染物(NOx);最低空载稳定转速及波动	山东省内燃机产品质量监督检验站
5	柴油机	潍坊华天柴油机制造有限公司	2015-1	R4105ZD 56.00kW/1500r/min	/	不合格	排气污染物(NOx)	山东省内燃机产品质量监督检验站
6	柴油机	潍坊市长松柴油机有限责任公司	2015-1	R4105ZD 56.00kW/1500r/min	长松	不合格	排气污染物(NOx);标定调速率(%)	山东省内燃机产品质量监督检验站
7	柴油机	潍坊华东发动机有限公司	2014-11	4105ZD 56.00kW/1500r/min	华东	不合格	排气污染物(NOx)	山东省内燃机产品质量监督检验站

●低压成套开关设备不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	低压成套开关设备	济南润泰开关厂	2015-1	PZ 50A	/	不合格	温升极限的验证;电气间隙和爬电距离验证	山东省产品质量检验研究院
2	低压成套开关设备	费县超越电气有限公司	2014-6	PDX 80A	/	不合格	温升极限的验证	山东省产品质量检验研究院
3	低压成套开关设备	济南天恒成套电器有限公司	2014-12	PDX 63A	/	不合格	温升极限的验证	山东省产品质量检验研究院
4	低压成套开关设备	泰安佳瑞电气有限公司	2014-10	PZD 63A	/	不合格	温升极限的验证	山东省产品质量检验研究院

●钢化玻璃不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	钢化玻璃	德州市鲁玻玻璃制品有限公司	2014-12	5mm	/	不合格	碎片状态	济南市产品质量检验院
2	钢化玻璃	青岛聚杰钢化玻璃有限公司	2015-1	5mm	/	不合格	碎片状态	济南市产品质量检验院
3	钢化玻璃	青岛昊宇玻璃有限公司	2015-1	8mm	/	不合格	碎片状态	济南市产品质量检验院
4	钢化玻璃	日照春华钢化玻璃有限公司	2015-1	4mm	/	不合格	碎片状态	济南市产品质量检验院
5	钢化玻璃	青岛金强达玻璃有限公司	2015-1	5mm	/	不合格	碎片状态	济南市产品质量检验院
6	钢化玻璃	青岛鑫泰青玻璃有限公司	2015-1	6mm	/	不合格	碎片状态	济南市产品质量检验院

●床上用品不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	床上用品	巨野县春源实业有限公司	2014-11	150*210(cm)	梦丝瑞	不合格	填充物含油率	山东省工艺家纺产品检测研究中心
2	床上用品	淄博明发纺织有限公司	/	210*230(cm)	/	不合格	水洗尺寸变化率	山东省工艺家纺产品检测研究中心
3	床上用品	日照至中家用纺织品有限公司	2014-11	160*210(cm)	富贵百年	不合格	水洗尺寸变化率(经向)	山东省工艺家纺产品检测研究中心
4	床上用品	东营市名梭家纺有限责任公司	/	200*230(cm)	名梭	不合格	水洗尺寸变化率(经向)	山东省工艺家纺产品检测研究中心

●文胸不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	文胸	烟台开元针织服装厂	款号:W-1401	A70	路嘉易	不合格	纤维成分	山东省纤维检验局

●婴幼儿服装不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	婴幼儿服装	淄博东泽苑服装有限公司	2015-01	上装:31/24 下装:33/27	摇篮故事	不合格	水洗尺寸变化率	山东省纤维检验局
2	婴幼儿服装	青岛百旺服饰有限公司	货号: 1861	90	今贝旺	不合格	耐干摩擦色牢度	山东省纤维检验局
3	婴幼儿服装	青岛嘟嘟比拉服饰有限公司	货号: 6101	90/55	风流小君才	不合格	pH值	山东省纤维检验局

●农膜不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	农膜	济宁市光明塑料制品有限公司	2014-12-20	mm:700×0.006	双鹤	不合格	厚度极限偏差;平均厚度偏差	山东省产品质量检验研究院
2	农膜	东平县奇力塑料厂	2014-11-28	mm:800×0.004	正星	不合格	厚度极限偏差;平均厚度偏差	山东省产品质量检验研究院
3	农膜	济宁市市中区历山塑料制品厂	2014-10-12	mm:2000×0.004	亚龙	不合格	厚度极限偏差;平均厚度偏差	山东省产品质量检验研究院

●橡皮绝缘电缆不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	橡皮绝缘电缆	曲阜市虹飞电缆有限公司	2014-1	60245 IEC 81 (YH) 1×25	/	不合格	覆盖层老化前抗张强度	山东省产品质量检验研究院
2	橡皮绝缘电缆	泰安市安建电缆有限责任公司	2014-7-10	YC-450/750 2×2.5	东泰	不合格	绝缘耐臭氧试验	山东省产品质量检验研究院
3	橡皮绝缘电缆	山东华通电缆有限公司	2014-8-21	YC-450/750 5×1.5	鑫鑫通	不合格	绝缘耐臭氧试验	山东省产品质量检验研究院
4	橡皮绝缘电缆	山东万达电缆有限公司	2014-11-2	60245 IEC 57 (YZW)-300/500 2×2.5	万全	不合格	绝缘耐臭氧试验;护套老化前抗张强度;绝缘老化前抗张强度	山东省产品质量检验研究院
5	橡皮绝缘电缆	山东嘉华电缆有限公司	2014-11-29	YC-450/750 2×2.5	鲁西	不合格	绝缘耐臭氧试验	山东省产品质量检验研究院

●植物保护机械不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	植物保护机械	临沂新力源动力机械有限公司	2015-1	3WZ-6	百亿	不合格	安全标志;标牌	山东省农业机械产品质量监督检验站
2	植物保护机械	庆云县华盛中天植保机械厂	2014-10	3WBD-20	华盛中天	不合格	密封性能;安全标志;药液箱	山东省农业机械产品质量监督检验站
3	植物保护机械	青州市万佳机械有限公司	2015-1	6HYC-60	万佳	不合格	安全标志;加、出油口滤网	山东省农业机械产品质量监督检验站
4	植物保护机械	蓬莱市荻岭农机开发有限公司	2014-4	6HYC-43A	金创+图形字母	不合格	高温防护罩;安全标志	山东省农业机械产品质量监督检验站

●旋耕机不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	旋耕机	山东华硕金润机械有限公司	2014-8	1GQN-230	硕星	不合格	万向节传动轴的安全防护;工作部件的防护;安全标志;使用说明;主要紧固件的强度等级;主要紧固件拧紧力矩	山东省农业机械产品质量监督检验站
2	旋耕机	山东宇通农业机械有限公司	2014-12	1GQN-150	宇旋	不合格	万向节传动轴的安全防护;工作部件的防护;安全标志;使用说明;主要紧固件的强度等级;主要紧固件拧紧力矩	山东省农业机械产品质量监督检验站
3	旋耕机	沂水县飞龙机械	2014-8	1GXZL-100	一运航	不合格	刀棍的安全防护;安全标志;使用说明;旋耕刀硬度	山东省农业机械产品质量监督检验站
4	旋耕机	淄博德航机械制造有限公司	2014-7	1GKN-200	/	不合格	万向节传动轴的安全防护	山东省农业机械产品质量监督检验站
5	旋耕机	山东庆云颐元农机制造有限公司	2014-6	1GQN-220	颐元	不合格	万向节传动轴的安全防护	山东省农业机械产品质量监督检验站